

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO			
Localização da instalação	Test, 24 - B - A	Relatório nº	LA2025-0274-01-01
Código Postal	5000-022	Instalação nº	-----
Localidade	Couto	Posição n.º	-----
Concelho	Vila Real	Processo nº	PN7788996655
Proprietário	Test iOEntity	Marca ou Fabricante	Alcodi
Morada	Test, 24	Empresa Instaladora	-----
Código Postal	-----Couto	Empresa de Manutenção	Ag Eleva

TIPO DE EDIFÍCIO

Habitação
Nº Fogos : -----

TIPO DE INSPEÇÃO

Inspeção Extraordinária

ASCENSORES E MONTA-CARGAS

Transporte de	Accionamento	Casa das Máquinas	Nº Pessoas	Nº Paragens	Nº Cabos/Correias	Diâmetro/Larg. (mm)
Pessoas	Electromecânico	Sim, Em cima	Test	Test	Test /-----	Test /-----
			Carga Nominal(Kg)	Curso (m)	Vel.Nominal/Vel.Nivelação(m/s)	Marcação CE
			-----	-----	Test /-----	-----

ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES

Velocidade (m/s):	-----	Curso (m):	-----	Desnível (m):	-----	Largura Degraus (mm):	-----
-------------------	-------	------------	-------	---------------	-------	-----------------------	-------

REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

EN81-20:2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DEFICIÊNCIAS DETECTADAS*

RESULTADO DA INSPEÇÃO - Este Relatório de Inspeção reflecte as constatações do inspector no momento da inspeção.

Aprovada

Observações

Sem Observações

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA

Instalação:	A confirmar PN7788996655
Emissão:2025-03-13	Validade:2029/03/13
Requerer Inspeção Periódica até:	2029-02-11

Data da Inspeção
2025-03-13

Inspector

Proprietário (Requerente)

Empresa Manutenção

Shlok Lift Admin

Testlos object 1

Ag Eleva

OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

O Proprietário da instalação elevação, responsável pela utilização, conservação, manutenção e inspeção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2016/M de 18/02, está obrigado a empreender as acções oportunas para que dentro do prazo estabelecido se proceda ao cumprimento das deficiências indicadas neste relatório de inspeção.

EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO

Elevador Aprovado: não foram detectadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

Elevador Aprovado com deficiências: foram detectadas deficiências classe C3 que correspondem a situações de baixo risco, que não apresentam um risco directo para a segurança de pessoas e bens, cujo cumprimento deve ser verificada na próxima inspeção periódica.

Elevador Reprovado: foram detectadas deficiências classe C2 que correspondem a situações de risco médio para a segurança de pessoas e bens cujo cumprimento deve ser assegurado no prazo de 90 dias. Exigência de uma reinspeção para verificação do cumprimento das mesmas.

Elevador Reprovado com Imobilização: foram detectadas cláusulas tipo C1 que correspondem a situações de risco elevado para a segurança de pessoas e bens que justificam a imediata imobilização da instalação. Exigência de uma reinspeção para verificação do cumprimento das mesmas para a colocação da instalação em serviço.

*DESPACHO N.º 14/2016/DRET: Tipificação das Deficiências nos termos do ponto 8 do Capítulo I do anexo III do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2016/M de 18 de Fevereiro.

SAMPLE REPORT