

Exmo(a) Senhor(a)  
Test Version K070201  
Park Avenue - 47 - 2 - B  
5200-026Bemposta

Lisboa, 2024/07/02

Assunto: Certificado de Inspeção

Junto enviamos o Certificado de Inspeção da instalação de gás sita em Park Avenue - 47 - 2 - B, 5200-026Bemposta.

Qualquer alteração na instalação de gás, condições de exaustão ou alteração de aparelhos, anula o presente certificado.

Para qualquer esclarecimento adicional, queiram contactar-nos através do telefone 707200542.

Sem outro assunto de momento,

Atentamente

Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas

# CERTIFICADO DE INSPEÇÃO

(Instalações de Gás)

000154/2024

Inicial	X
Outras	
Periódica	
Extraordinária	

A entidade inspetora Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas com sede sita na Largo de São Sebastião da Pedreira 44, 1050-205 Lisboa, reconhecida pela Direção Geral de Energia e Geologia ao abrigo do Despacho (extrato) n.º 1013/2014 (2.ª série) do Diário da Republica n.º 15 de 22 de janeiro de 2014, declara haver inspecionado em 2024/07/02as partes visíveis da instalação de gás/[#PT\_fraseaparelhos#]/[#PT\_fraseventilacao#], situada em Park Avenue - 47 - 2 - B, 5200-026Bemposta a solicitação deTest Version K070201.

No âmbito da inspeção Inicial, verificou-se que a mesma havia sido projetada por ..... e instalada por ....., a qual emitiu o respetivo termo de responsabilidade nº (Não foi evidenciado o termo de responsabilidade).

Certifica que as partes visíveis da instalação de gás /[#PT\_fraseaparelhos#]/[#PT\_fraseventilacao#] cumprem as normas técnicas e regulamentos aplicáveis e que foram sujeitas aos ensaios e verificações regulamentares, com resultados satisfatórios.

Lisboa, 2024/07/02

Técnico de Gás

Diretor Técnico

Angelo Aziz

Licença LIC202210-02

(Assinatura produzida por meio digital)



Bruno Reto

(Assinatura produzida por meio digital)