

Exmo(a) Senhor(a)
Ana Hathway
Rua Republica - 3 - 9EQ
2735-061AGUALVA-CACEM

Lisboa, 2024/07/19

Assunto: Certificado de Inspeção

Junto enviamos o Certificado de Inspeção da instalação de gás sita em Rua Republica - 3 - 9EQ, 2735-061AGUALVA-CACEM.

Qualquer alteração na instalação de gás, condições de exaustão ou alteração de aparelhos, anula o presente certificado.

Para qualquer esclarecimento adicional, queiram contactar-nos através do telefone 707200542.

Sem outro assunto de momento,

Atentamente

Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO

(Instalações de Gás)

000159/2024

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>
Outras	<input type="checkbox"/>
Periódica	<input type="checkbox"/>
Extraordinária	<input type="checkbox"/>

A entidade inspetora Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas com sede sita na Largo de São Sebastião da Pedreira 44, 1050-205 Lisboa, reconhecida pela Direção Geral de Energia e Geologia ao abrigo do Despacho (extrato) n.º 1013/2014 (2.ª série) do Diário da Republica n.º 15 de 22 de janeiro de 2014, declara haver inspecionado em 2024/07/19as partes visíveis da instalação de gás/[#PT_fraseaparelhos#]/[#PT_fraseventilacao#], situada em Rua Republica - 3 - 9EQ, 2735-061AGUALVA-CACEM a solicitação deAna Hathway.

No âmbito da inspeção Inicial, verificou-se que a mesma havia sido projetada por e instalada por, a qual emitiu o respetivo termo de responsabilidade nº (Não foi evidenciado o termo de responsabilidade).

Certifica que as partes visíveis da instalação de gás /[#PT_fraseaparelhos#]/[#PT_fraseventilacao#] cumprem as normas técnicas e regulamentos aplicáveis e que foram sujeitas aos ensaios e verificações regulamentares, com resultados satisfatórios.

Lisboa, 2024/07/19

Técnico de Gás

Diretor Técnico

Mario João Clara

Licença LIC202210-01

(Assinatura produzida por meio digital)

Mario João Clara

(Assinatura produzida por meio digital)